

Thermomètre de référence CTH7000



Haute précision

Haute stabilité

Référence pour bains et fours portables

2 voies de mesure

Utilisation sur site

Appareil portatif



Caractéristiques techniques

Gamme de température :	-200 à +850 °C
Précision :	< 0,035 °C sur toute la plage
Résolution	0,001°C
Affichage	°C ; °F ; K ; Ω
Coefficient de température	< 0,00005°C/°C
Sondes	Pt100 et Pt25
Raccordement	2 connecteurs DIN industriels
Alimentation	Batterie Ni-MH
Dimensions	232mm x 97mm x 53mm
Poids	500g

Kit complet

Thermomètre F100
Batterie et chargeur
1 sonde Pt100 : longueur 350mm – diamètre 6 mm
gamme de température : -70°C à 450°C
Valise de transport

